

Thuận Hạnh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA

VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hồi 09 giờ 00 ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại trường THCS Nguyễn Du

Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi - xã Thuận Hạnh – huyện Đắk Song – Tỉnh Đắk
Nông

Chúng tôi gồm:

tt	Họ Và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Trần Xuân Huyền	Hiệu trưởng	Đội trưởng
2	Đỗ Quang Lâm	P. Hiệu trưởng	Đội phó
3	Hoàng Thị Hà	Thư ký HĐ	Thư ký
4	Phạm Văn Hoan	CT. Công đoàn	Đội viên
5	Phan Bá Phú	Bảo vệ	Đội viên

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

Kiểm tra cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy gồm:

- Bình xịt chữa cháy gồm 06 bình, còn mới, trong tình trạng sử dụng tốt
- Các thiết bị chữa cháy như: 04 đường dây ống nước, còn sử dụng tốt trong thực tế chữa cháy.
- Máy bơm nước: 02 máy; 01 đang còn hoạt động tốt; 01 máy bơm hỏng
- Giếng nước: Có nước đảm bảo đủ nước để chữa cháy kịp thời.
- Bể nước 5m³ có chứa đầy nước đảm bảo cho PCCC.
- Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC của nhà trường chưa có đề nghị bổ sung.
- Các mũi chống sét chưa được đo

Biên bản được thông qua, được lập thành 02 bản, kết thúc hội 10 giờ 00 cùng ngày không ai ý kiến gì thêm.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song;
- Phòng CS PCCC và CNCH – CA tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT, trang web nhà trường, (Lâm – PHT).

THƯ KÝ

Hoàng Thị Hà

**XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG**

Trần Xuân Huyền